

LEGENDA:

- osie
- linia podziału pasów na jezdni
- obrzeże chodnika / ścieżki rowerowej gr. 8 cm
- obrzeże opaski betonowej gr. 8 cm
- krawężnik 15x30 cm o odkryciu 12cm
- krawężnik 15x30 cm o odkryciu 6cm
- krawężnik 15x30 cm o dokryciu 2cm
- **krawężnik 15x30 cm o dokryciu 1cm**
- wyspa dzieląca - kostka kamienna
- opaska wybrukowana - kostka kamienna
- ciąg rowerowy - kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8cm
- **płytki chodnikowe antypoślizgowe**
- chodnik dla pieszych - kostka betonowa koloru szarego szara gr. 8cm
- jezdnia - warstwa ścieralna z SMA 11 gr. 4cm
- płytki z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących
- zjazd / zatoka autobusowa / miejsca postojowe
- **opaska przy jezdni z płyt betonowych 50x50x7 cm**
- opaska przy chodniku - kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm
- zieleń - humusowanie z obsianiem mieszanka traw
- wiata przystankowa
- wygrodzenie dla pieszych (biało-czerwone łańcuchowe)
- dowiązanie wysokościowe do istn. zagospodarowania
- wpust deszczowy
- **drzewa do usunięcia**
- **elementy do usunięcia**
- projektowane przejścia dla pieszych w istniejącej lokalizacji
- **projektowana latarnia z jednoramiennym wysięgnikiem**
- **projektowana latarnia z dwuramiennym wysięgnikiem**
- **projektowana latarnia z trójramienną głowicą**
- **projektowana latarnia z sześcioramienną głowicą**
- **istniejąca latarnia przenoszone poza teren kolizji**
- **istniejąca latarnia pozostająca bez zmian**

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<

ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor: **STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI** UL. PODLEŚNA 15 37-450 STALOWA WOLA

Obiekt: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025R - UL. PONIATOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, ROZBUDOWA OŚW. ULICZNEGO

Adres: STALOWA WOLA UL. PONIATOWSKIEGO DROGA POWIATOWA NR 1025R;

Nazwa rysunku:

PLAN PRZEBUDOWY SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Nr rys.: 1/4

Skala: 1:500

PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA
Projektował: inż. Adam HARA	230/TBG/94		10/2012
Rysował: mgr inż. Marek Watras			10/2012
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Rolek	PDK/0074/POOE/05		10/2012